


Sostituzione maniglioni antipanico non marcati CE

Come comunicato agli operatori ed ai tecnici installatori la scadenza per la sostituzione dei maniglioni antipanico, installati in corrispondenza delle vie di fuga e non provvisti di marcatura CE in ottemperanza con il D.M. 3/11/2004 era prevista entro febbraio 2011.

In seguito alla riunione del Comitato Tecnico Scientifico del 5/7/2011 il termine per la sostituzione dei maniglioni antipanico è stato "differito" per ulteriori 24 mesi rimandando quindi il termine ultimo di sostituzione al 18 febbraio 2013 come successivamente disposto dal D.M. 6/12/2011 Art.2 che apporta una modifica al decreto 3/11/2004.

La Ninz da sempre attenta alle esigenze degli operatori e dei tecnici installatori contribuisce alla divulgazione di quanto promulgato per legge



con una corretta informazione a tutti coloro che devono ancora adeguarsi precisando che l'obbligo della sostituzione dei maniglioni non marcati CE non è mai cessato e che con questa ultima proroga è stata data la opportunità di mettersi in regola in materia di sicurezza antincendio per

evitare le sanzioni che nei casi più gravi possono avere conseguenze di carattere penale e pecuniario. Inoltre viene assicurata dalla Ninz, sempre all'avanguardia tecnologica ed in linea con le rigorose norme nazionali ed europee, la massima assistenza con l'offerta di una produzione di dispositivi antipanico certificata e dotata di marcature CE come ad esempio i prestigiosi ed innovativi maniglioni di design EXUS disponibili anche nella versione intera-

mente in alluminio o in acciaio inox proposti insieme a tutti gli altri maniglioni a catalogo per la sostituzione dei maniglioni non marcati CE. Sono stati anche predisposti dalla Ninz sistemi di sostituzione completi in appositi kit per facilitarne l'acquisto e la messa in opera.



NINZ spa - Ala (TN) - Italy

Tel 0464 678300 - Fax 0464 679025

info@ninz.it - www.ninz.it